



Рис. 1 Ситуационная схема расположения объекта




Рис. 2. План помещения. Карта дефектов и повреждений  
Условные обозначения:



- трещина на поверхности стены шириной до 3мм;



- разрушение кирпичной кладки стен;



- место отрывки шурфа;



- место фотофиксации (фото 6).

- лестница, в результате коррозии полностью повреждена и обвалилась

**Заказчик – ГУП «ТЭК СПб»**

**Основание – договор № [REDACTED] - от 27 мая 2020 г.**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по обследованию здания по адресу: г. Санкт-Петербург,  
Новомалиновская дорога, д. 20а, лит. А**

**Код комплекта – 2020/05/28-01-29.06.2020-ТЭ**

**Генеральный директор,**

**Ответственный исполнитель**



**А.С. Михеев**

**К.С. Черная**

**Санкт-Петербург  
2020**