








Рис. 1 Ситуационная схема расположения объекта



Условные обозначения:

-  - трещина на поверхности стены шириной до 3мм;
-  - разрушение кирпичной кладки стен;
-  - место отрывки шурфа;

 - место фотофиксации (фото б).


 - лестница, в результате коррозии полностью повреждена и обвалилась

Рис. 2. План помещения. Карта дефектов и повреждений

Заказчик – ГУП «ТЭК СПб»

Основание – договор № [REDACTED] - от 27 мая 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по обследованию сооружения (здания) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Парголово,
улица Вологодина, д. 2, лит. Б**

Код комплекта – 2020/05/27-01-10.06.2020-ТЭ

Генеральный директор

Ответственный исполнитель



**Санкт-Петербург
2020**